



Légende

- Inondations 2ans**
- Tampon débordant
 - Faible débordement
 - Tampon non débordant
 - Station de pompage débordante
- Limite de bassin versant d'eaux pluviales
- Voirie
- Autre réseau d'eau pluviale**
- Toutes dimensions

République du Sénégal Office National de l'Assainissement du Sénégal		
Etude d'actualisation du Plan Directeur d'Assainissement Liquide de Dakar 2025 Mission A : Analyse de la situation existante Sous-mission A5 : Diagnostic du fonctionnement des ouvrages et équipements d'assainissement		
Diagnostic de l'assainissement eaux pluviales Période de retour 2 ans		
Zone Ouest		
Annexe : A.5.2.2-f	Date : juillet 2010	Echelle : 1:40 000
Source : A5_EP02ans_Ouest.mxd	Format : A3	