






# Légende

Limite de commune

## Elevation du niveau des Niayes, en m

- moins de 0,5m
- 0,5m à 1m
- 1m à 1,5m
- 1,5m à 2m
- plus de 2m



République du Sénégal		
Office National de l'Assainissement du Sénégal		
Etude d'actualisation du Plan Directeur d'Assainissement Liquide de Dakar 2025		
Mission A : Analyse de la situation existante		
Sous-mission A5 : Diagnostic du fonctionnement des ouvrages et équipements d'assainissement		
<b>Cartographie des zones inondées suite à la pluie du 22 août 2005</b>		
Résultats de la modélisation		
Annexe : A5.2.3-h	Date : juillet 2010	Echelle : graphique
Source : A5-Pluie2005-Est_2.mxd		Format : A3
 SGI CONSULTING SA	 CABINET MERLIN Consulting Engineers	 CABINET EDE Ingénieurs Conseils Etudes et Réalisation

