



Légende

- Inondation 5ans**
- Tampon débordant
 - Faible débordement
 - Tampon non débordant
 - Station de pompage débordante
 - Limite de bassin versant d'eaux pluviales
 - Voirie
- Autre réseau d'eau pluviale**
- Toutes dimensions

République du Sénégal Office National de l'Assainissement du Sénégal		
Etude d'actualisation du Plan Directeur d'Assainissement Liquide de Dakar 2025		
Mission A : Analyse de la situation existante		
Sous-mission A5 : Diagnostic du fonctionnement des ouvrages et équipements d'assainissement		
Diagnostic de l'assainissement eaux pluviales Période de retour 5 ans		
Zone Ouest		
Annexe : A5.2.2-g	Date : juillet 2010	Echelle : 1:40 000
Source : A5_EP05ans_Ouest.mxd		Format : A3
 CONSULTING SA	 Consulting Engineers	 environnement, déchets, eaux